

其他需要说明的事项

# 成都智明达电子股份有限公司

## 成都智明达电子装配测试基地技改扩能项目竣工环境保护验收

### 其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）中“其他需要说明的事项中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的落实情况，以及整改工作情况等”的规定，成都智明达电子股份有限公司现将成都智明达电子装配测试基地技改扩能项目竣工环境保护验收其他需要说明的事项说明如下：

### 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

#### 1.1 设计简况

根据《成都智明达电子装配测试基地技改扩能项目环境影响报告表》及其批复（成环承诺环评审[2021]29号），本次验收范围内主要环境保护设施包括：

##### 1.1.1 废气

本项目营运期产生的废气包括焊接烟尘、有机废气 VOCs。本项目回流焊、波峰焊均在密闭设备中进行，产生的焊接烟尘和有机废气由设备排气口连接的集气管统一收集；在人工焊接工作台和装配工作台上方共设置 25 台集气罩对焊接烟尘和有机废气进行收集。上述所有废气收集后进入 1 套“过滤棉+UV 光氧净化+活性炭吸附”进行净化处理，最后经顶楼的 1 根排气筒（高度 55m）高空排放。

##### 1.1.2 废水

本项目营运期外排废水主要包括生活污水、地坪清洁废水。本项目依托所租赁房屋大楼（成都中建发展实业有限责任公司）预处理池（1 座，50m<sup>3</sup>）。本项目产生的生活污水、地坪清洁废水排入所租赁房屋大楼已建的预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经过市政污水管网排入成都市第八再生水厂处理，出水指标达到《四川省岷江、沱江流域水污染排放（DB51/2311-2016）》“城镇污水处理厂”排放标准后排入江安河。

##### 1.1.3 噪声

本项目所产生的噪声主要来源于测试过程中的各类设备噪声，采取措施：选用低噪

声设备，引风机设置隔音罩，合理布置项目平面布局，加强设备维护等措施。

#### 1.1.4 固体废物

本项目的固废有一般固废和危险废物。一般固废主要有焊渣、废包装材料、未沾染有危险性物质的废弃手套脚套、废锡膏瓶、办公生活垃圾。危险废物主要有废电路板、废电子元器件、废 UV 灯管、废活性炭、废过滤棉。本项目焊渣、废锡膏瓶收集后交由厂家统一回收处理，废包装材料收集后外售废品回收站，办公生活垃圾、未沾染有危险性物质的废弃手套和脚套交由环卫部门统一清运处理。废电路板、废电子元器件、废活性炭、废过滤棉分类暂存于危废暂存间后交由四川省中明环境治理有限公司处置。废 UV 灯管暂未产生。因此，本项目各类固体废物处置去向明确，不会产生二次污染。

### 1.2 施工简况

成都智明达电子股份有限公司将环境保护设施纳入施工管理，安排专项资金落实环境保护设施的建设，本项目建设过程中严格组织实施了环境影响评价报告及其审批决定中提出的环境保护对策措施。

### 1.3 验收过程简况

成都智明达电子股份有限公司“成都智明达电子装配测试基地技改扩能项目”于 2021 年 7 月经成都市生态环境局以《关于成都智明达电子装配测试基地技改扩能项目环境影响报告表的批复》（成环承诺环评审[2021]29 号）进行批复，本项目于 2021 年 7 月开工建设，2021 年 12 月建成，目前实际建设规模与设计建设规模一致，建设内容无重大变动情形，主体工程与环保设施运行正常，符合验收监测条件。

2022 年 2 月，我单位（成都智明达电子股份有限公司）启动了“成都智明达电子装配测试基地技改扩能项目”竣工环境保护验收工作，并于 2022 年 2 月 21 日~22 日委托四川中正源环保技术有限公司在项目配套的环境保护设施正常运行、满足验收监测条件的情况下，开展了现场监测工作。2022 年 3 月，我单位（成都智明达电子股份有限公司）编制完成了《成都智明达电子装配测试基地技改扩能项目竣工环境保护验收监测报告》，并于 2022 年 3 月 12 日组织专家召开了该项目竣工环境保护验收会，对项目配套建设的污染防治设施、措施落实情况和运行效果组织了验收，验收意见结论为：成都智明达电子股份有限公司成都智明达电子装配测试基地技改扩能项目环保审查、审批手续较完备，项目配套的污染防治设施（措施）基本按照环评要求建成和落实，环保管理基本符合相关要求，建议通过项目竣工环境保护验收。

## 1.4 公众反馈意见及处理情况

项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

## 2 其他环境保护对策措施的落实情况

《成都智明达电子装配测试基地技改扩能项目环境影响报告表》及其批复文件中提出的其他环境保护对策措施梳理如下：

### 2.1 制度措施落实情况

#### 2.1.1 环保组织机构及规章制度

公司内部建立了环境管理体系，环境保护管理制度较为完善，环评报告表及批复中提出的各项环保要求和措施基本得到了落实。

#### 2.1.2 环境风险防范措施

本项目已配置消防栓和足够的灭火器材，配备了适量的防护用品。

### 2.2 其他措施落实情况

无。

## 3 整改工作情况

无。

成都智明达电子股份有限公司

2022年3月12日